Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Busku - Zdroju

Busko - Zdrój, dnia 15 kwietnia 2015 r.

PRZ.5580.6.2015

D E C Y Z J A

„Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A.
w Busku-Zdroju
WPŁYNĘŁO
15 -04- 2015
L. dz. ... podpis ...
SEKRETARIAT

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./ w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe stwierdzonymi podczas czynności kontrolno - rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu **18 marca 2015 r.** przez **mł. bryg. mgr inż. Artur Brachowicz** - naczelnik wydziału operacyjno - kontrolno - rozpoznawczego i **mł. bryg. inż. Zbigniew Dziurewicz** - dowódca JRG PSP w Komendzie Powiatowej PSP w Busku - Zdroju, w **„Uzdrowisko Busko - Zdrój" S.A. Sanatorium „Mikołaj" ul. 1-go Maja 3, 28 - 100 Busko - Zdrój,** nakazuje się **spółce „Uzdrowisko Busko - Zdrój" S.A. ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 w Busku - Zdroju**, wykonania w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1/ **Hydranty wewnętrzne doprowadzić do stanu pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej - zapewnić wymagane parametry hydrauliczne (wydajność, ciśnienie). Przeprowadzić badanie hydrantów wewnętrznych - pomiary ciśnienia na zaworach odcinających hydrantów oraz wydajności poboru wody.**

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1, § 22 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719/.

Termin wykonania: 31 grudnia 2015 r.

2/ Uzupełnić instrukcję bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie planów budynków.

Podstawa prawna: § 6 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz.U. Nr 109 z 2010 r. poz. 719/.

Termin wykonania: 31 maja 2015 r.

U Z A S A D N I E N I E

Przeprowadzone czynności kontrolno - rozpoznawcze wykazały nieprawidłowości wynikające z przepisów o ochronie przeciwpożarowej mające wpływ na bezpieczeństwo pożarowe w obiekcie Sanatorium „Mikołaj" w Busku - Zdroju ul. 1-go Maja 3.

Zgodnie z § 4 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych utrzymują urządzenia przeciwpożarowe w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej.

Zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu o średnicy 25 – 1,0 dm^3/s, dla hydrantu o średnicy 52 – 2,5 dm^3/s, natomiast ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrznego powinno zapewniać wydajność określoną dla danego rodzaju hydrantu wewnętrznego, z uwzględnieniem zastosowanej dyszy prądownicy i być nie niższe niż 0,2 MPa.

Zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą m.in. plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących m.in. powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku (...).

VERTE

Mając na względzie poprawę istniejącego stanu wykonanie drugostronnie wymienionych obowiązków jest w pełni uzasadnione i konieczne.

Utrzymanie hydrantów wewnętrznych w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej - (m.in. poprzez zapewnienie właściwych parametrów hydraulicznych) umożliwi podjęcie szybkich i skutecznych działań gaśniczych w sytuacji powstania pożaru. Hydranty wewnętrzne w odpowiednich warunkach umożliwiają bardzo efektywne zwalczanie pożaru dzięki natychmiastowemu dostępowi do ciągłego zaopatrzenia w wodę.

Celem opracowania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego jest zapewnienie najbardziej optymalnych warunków ochrony przeciwpożarowej poprzez zawarcie w niej m.in. wyników analiz technicznych warunków budowlanych, sposobu użytkowania obiektu z uwzględnieniem występujących zagrożeń, stosowanych urządzeń przeciwpożarowych, ustaleń organizacyjnych w zakresie postępowania na wypadek pożaru. W instrukcjach zamieszcza się plany obiektów, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby prowadzenia ewentualnych działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach wniesione za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Busku-Zdroju

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Busku-Zdroju
bryg. mgr inż. Kazimierz Ścibiło

Otrzymują:

1. „Uzdrowisko Busko - Zdrój" S.A.
   ul. Gen. F. Rzewuskiego 1
   28 - 100 Busko - Zdrój
2. A / a

A.B.