II. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot.1 ELEWACJA ZACHODNIA (OD PLACU)



Fot.2 ELEWACJA POŁUDNIOWA (OD PARKINGU)




Fot. 3 WIDOK ZNISCZEŃ GZYMSU



Fot.4 WIDOK UBYTKÓW POWIERZCHNIOWYCH MURU KAMIENNEGO



Fot.5 WIDOK UBYTKÓW POWIERZCHNIOWYCH MURU KAMIENNEGO



Fot.6 WIDOK KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ




Fot.7 WIDOK KONSTRUKCJI DREWNIANEGO STROPU NAJWYŻSZEJ KONDYGNACJI



Fot.8 WIDOK STALOWYCH BELEK POD STROPEM ŻELBETOWYM



Fot.9 WIDOK KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM



Fot.10 WIDOK KONSTRUKCJI DREWNIANYCH SCHODÓW